


CRIMPZANGE // CRIMPING TOOL

080.000.054.000.000

A PERFECT ALLIANCE.



B-PROFIL-CRIMPZANGE

LEITUNGSQUERSCHNITTE 0,5–6 mm²

Die B-Profil-Crimpzange wird zum Vercrimpen von gestanzten Kontakten mit einer Leitung verwendet. Die optimale Kraftübersetzung sorgt für komfortables Arbeiten.

Die Zange eignet sich für einen maximalen Querschnittsbereich von 0,5 bis 6 mm². Dieser Bereich kann je nach Produktserie abweichen.

Genauere Crimpinformatoren sind dem Abschnitt „Werkzeuge und Zubehör“ des jeweiligen Produktkatalogs zu entnehmen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Crimpwerkzeuge erzeugen eine sehr hohe Presskraft. Bei unsachgemäßer Handhabung kann dadurch erhebliche Quetschgefahr bestehen!
- Arbeiten unter Spannung sind nicht zulässig!
- Bei Fragen kontaktieren Sie bitte den Hersteller.

B-PROFILE CRIMPING TOOL

CABLE CROSS-SECTIONS 0.5–6 mm²

The B-profile crimping tool is used to crimp stamped contacts on to a conductor. The optimum force transmission provides for comfortable working.

The crimping tool is suitable for a maximum cross-section range of 0.5 to 6 mm². This range may differ depending on the product series.

More detailed crimp information can be found in the chapter “Tools and Accessories” of the respective product catalog.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Crimping tools generate a very high pressing force. Incorrect handling may result in considerable risk of crushing!
- Working under voltage is not permitted!
- For questions, please contact the manufacturer.

CRIMPVORGANG // CRIMPING PROCESS

080.000.054.000.000

- 1 Kontakt einlegen. Darauf achten, dass der Kontakt mittig im Crimpbereich liegt.

Insert the contact. Ensure that the contact is positioned in the middle of the crimping area.




- 2 Crimpzange vorschließen.

Pre-close the crimping tool.



- 3 Vorbereitetes Kabel in Crimpstelle einführen.

Insert the prepared cable into the crimping point.



- 4 Crimpzange vollständig betätigen. Nach dem Öffnen den Kontakt entnehmen und das Ergebnis prüfen.

Press the crimping tool completely. After opening, remove contact and check the result.

